



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.
OBRA CIVIL EDIFICACION Y ESTRUCTURA
RFC CID 1701205J2 RIO MARABASCO # 461
COL. PLACETAS ESTADIO C.P. 28050 COLIMA, COL.

Proyecto REHABILITACION DEL SALON DE DANZA

Lugar VILLA DE ALVAREZ

Clave

Responsable ING. HECTOR DUEÑAS GIL


REHABILITACION DE PISO DEL SALON DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA

Lugar: Villa de Álvarez, Colima.

ADECUACION DE OBRA

Código	Concepto	SEGÚN PRESUPUESTO				EJECUTADO REAL		
		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	FAISM-25-07 Rehabilitación del salón de Danza de la Casa de la Cultura							
A1	PRELIMINARES							
001.1	Desinstalación de cancelería de aluminio de cualquier tipo situadas en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetas, y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	11.1700	\$128.72	\$1,437.80	7.50	\$128.72	\$965.40
001.2	Demolición de falso plafón continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	14.5000	\$166.31	\$2,411.50		\$166.31	
001.3	Desmontaje de luminaria interior situada a cualquier altura, empotrada con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujetada, y carga manual sobre camión o contenedor.	PZA	10.0000	\$157.09	\$1,570.90		\$157.09	
A1	TOTAL PRELIMINARES				\$5,420.20			\$965.40
A2	INSTALACION ELECTRICA							
002.1	Salida eléctrica para ventilador, formada por cables calibre 12, con canaleta protectora de PVC rígido de 30x60 mm, hasta 4 metros de altura. Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	8.0000	\$1,397.49	\$11,179.92	8.00	\$1,397.49	\$11,179.92
A2	TOTAL INSTALACION ELECTRICA				\$11,179.92			\$11,179.92
A3	CANCELERIA Y EQUIPAMIENTO							
003.1	Ventana de aluminio,dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x1500 mm, acabado lacado color cobre, compuesta de hoja de 48 mm y marco de 40 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; espesor máximo del acristalamiento: 26 mm, Incluye anclajes, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la cancelería y la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.0000	\$6,700.52	\$33,502.60	5.00	\$6,700.52	\$33,502.60
003.2	Espejo incoloro, de 200 centímetros de alto y 6 mm de espesor, con marco perimetral color cobre y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado a muro, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	23.0700	\$3,427.15	\$79,064.35	23.45	\$3,427.15	\$80,366.67
003.4	Suministro e instalacion de ventilador de techo de 56", marca Copacabana 2,color blanco de 3 aspas, incluye, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	8.0000	\$3,532.88	\$28,263.04	8.00	\$3,532.88	\$28,263.04
A3	TOTAL CANCELERIA Y EQUIPAMIENTO				\$140,829.99			\$142,132.31

Ing. Hector Dueñas Gil



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.
OBRA CIVIL EDIFICACION Y ESTRUCTURA
RFC CID 1701205J2 RIO MARABASCO # 461
COL. PLACETAS ESTADIO C.P. 28050 COLIMA, COL.

Proyecto REHABILITACION DEL SALON DE DANZA

Lugar VILLA DE ALVAREZ

Clave

Responsable ING. HECTOR DUEÑAS GIL

REHABILITACION DE PISO DEL SALON DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA

Lugar: Villa de Álvarez, Colima.

ADECUACION DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	SEGÚN PRESUPUESTO			EJECUTADO REAL		
			Cantidad	P. Unitario	Importe	Cantidad	P. Unitario	Importe
A4	ACABADOS							
004.1	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica en muros interiores, acabado mate, textura lisa, diluidas con o sin diluir; previa aplicación de una mano de sellador, hasta 4 m de altura. Incluye resanes de fraguado rápido para eliminar pequeñas imperfecciones, material y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	67.8490	\$186.63	\$12,662.66	78.86	\$186.63	\$14,717.64
004.2	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica en plafón interior, acabado mate, textura lisa, diluidas con o sin diluir; previa aplicación de una mano de sellador, hasta 4 m de altura. Incluye resanes de fraguado rápido para eliminar pequeñas imperfecciones, material y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	100.3800	\$196.72	\$19,746.75	100.28	\$196.72	\$19,727.08
004.3	Suministro e instalación de piso plastico mod. Fit Floor de PVC con esponja comprimida, acabado pulido semiderrapante espesor de 6 mm, terminado en apariencia de una duela de madera. Incluye: materiales, colocación, desperdicios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	100.3800	\$2,243.43	\$225,195.50	100.28	\$2,243.43	\$224,971.16
004.4	Limpieza final de obra en edificio de otros usos, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y puertas interiores, limpieza de cristales y puertas y ventanas exteriores, eliminación de manchas en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a basurero municipal.	M2	100.3571	\$34.87	\$3,499.45	100.28	\$34.87	\$3,496.76
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED MR PZA 16 6W 6500°K 100-240V TECNOLITE cualquier altura.- Incluye: cinta aislante, conexión, andamios, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo.				10.00000	134.42		\$1,344.20
A4	TOTAL ACABADOS				\$261,104.37			\$264,256.85
A	TOTAL FAISM-25-07 Rehabilitación del salón de Danza de la Casa de la Cultura				\$418,534.48			\$418,534.48
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$418,534.48			\$418,534.48
IVA 16.00%					\$66,965.52			\$66,965.52
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$485,499.99			\$485,499.99