

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 003 INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

EJE: 1. MUNICIPIO SOSTENIBLE

OBJETIVO: 1.1.2.2 GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DETERIORADA EN EL MUNICIPIO.

ESTRATEGÍA (S): 1.1.2.2.1. ESTABLECER LÍNEAS DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

NIVEL	CLAVE	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	TIPO	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	MÉTODO DE CÁLCULO	AVANCE DE METAS	PARÁMETRO	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	F	Contribuir at desarrollo urbano y metropolitano equilibrado del estado, a fin de que los colimenses disfruten de mayor bienestar social, mediante la conservación y mantenimiento de calles urbanas, suburbanas y uso de inmuebles públicos municipales en buen estado.	Porcenteje de áreas municipales atendidas	Estratégico	Es relevante birndar mantenimiento a la infraestructura urbana del municipo, así como melorar los espacios públicos promoviendo la calidad de vida de la población villaivarence y una mejor visión para el turismo.	Eficiencia	Porcentual	Anual	Cotonias: 131, Ediricios Públicos: 18, Cdaricios Públicos: 18, Cdaras de Usos Múltiples: 14, Canchas, Campos y Unidades Deportivas: 36, Jardines Municipales: 199, Areas Verdes: 52, Camellones Municipales: 45, Comunidades: 12, Monumentos Municipales: 6, Total de Inmuebles municipales: 513 se actualizaron los datos con las colonias municipales: 513 se actualizaron los datos con las colonias municipales: 513 se actualizaron los datos con las colonias municipales: 513 se actualizaron los datos con las colonias municipales: 513 se actualizaron los datos con las colonias	Cubrir con et mantenimiento del 35% anual del total del immuebtes municipales.	(Número de Inmuebles Atendidos/ Número Total de Colonias, Edificios e Inmuebles Municipales)*100	100%	0-11%=rojo 11%-22% amaritio 22%- 35% verde	Ascendente	Feportes recibiclos bitacora de avance y fotografías	Existen las condiciones sociales y meteorotógicas favorables para el mantenimento preventivo de las vias de comunicación terrestro así como para los inmuebles públicos.
PROPÓSITO	P	El Municipio de Villa de Álvarez cuenta con vlas terrestres y edificios públicos en condiciones funcionales para uso de la ciudadania.	Parcentaje de servicios atendidos	Estrateg co	Representa el cumplimiento de los servicios de mantenimiento atendidos, que son solicitados y/o reportados por los usuarios o ciudadanos del municioio.	Eficiencia	Porcentual	Semestral	5231 servicios otonrados en el 2023	Cubrir et 100% de los servicios soticitados y programas en et área	(Reportes de Servicios Atendidos/Reportes de Servicios Solicitados)*100	100%	0.30 raje 31.60 samarilo 61-100 sveda	Ascendente	Reportes recibidos bitacora de avance y fotografías	La población del municipio participa y reporta baches y el taponamiento de boca tormentas o puentes urbanos.
COMPONENTE 1	C1	Programa de bacheo continuo de asfalto y empedrado "No mas baches" operado	Percentaje de avance de ejecución de programa	Gestián	Porcentare de avance y cumplimiento de lo establecido en el Programa No más baches, para cubrir el objetivo de generar vialidades en mejores condiciones y una mejor movil del para la ciudadania.	Eficiencia	Porcentual	Trimestral	4,375 vialidades atendidas de bacheo en et año 2023	Atender et 100% de to programado en et Programa "No más baches"	(Bacheos atendidos/Bacheos programados) *100	100%	0-50%=rojo 51%-79% amarillo 80%- 100% verde	Ascendente	Reportes recibidos, bitacora de avance y fotografías	La población del municipio participa y reporta baches, y se cuenta con los insumos herramientas y personal necesario.

GABY 1100

CEVITE AAFIKUPALH SERAWIÀ EG ALLIVISG

2 2 ENE. 2025

ACTIVIDAD 1	AIC1	Bacheo de vialidades con asfalto en el Municipio.	Pocentaje de servicios de vialidades con asfallo atendidas	Gestión	Representa el cumplimiento del programa de atención y reparación de las vialidades de asfalto detectadas y/o reportadas con falta de mantenimiento.	Eficiencia	Porcentual	Mensual	15 vialidades atendidas en el año 2023	Cumplir con 100% de la reparación de las vialidades de asfalto programados	(Vialidades con asfalto atendidas/Vialidades con asfalto programadas)*100	100%	0-30%=rojo 31-60% amarito 61-100% verde	Ascendente	Reportes recibidos bitacora de avance y fotografias	Se cuenta con los insumos y herramientas para llevar a cabo et programa.
ACTIVIDAD 2	A2C1	Bacheo de empedrado en colonias que cuenten con este material en el Municipio.	Pacentaje de vialidades con empetirado atendidas	Gestión	Representa el cumplimiento del programa de atención y reparación de las vialidades de empedrado detectadas y/o reportadas con falta de mantenimiento.	Eficiencia	Porcentual	Mensual	1250 vialidades atendidas en et año 2023	Cumplir con 100% de la reparación de las vialidades de empedrado programados	(Vialidades con empedrado atendidas/Vialidades con empedrado programadas)*100	100%	0-30%=rojo 31-60% amarillo 61-100% verda	Ascendente	Reportes recibidos bitácora de avance y fotografías	Se cuenta con los insumos y herramientas para llevar a cabo et programa.
COMPONENTE2	C2	Programa de mantenimiento de drenaje pluvial realizado.	Porcentajs de boca tomentas, alcantantas y puentes atendidos	Gæstión	Sa muestra el avance y cumplimiento del mantenimiento preventivo de la red y drenaje pluvial como son boca tormentas, alcantarillas y puentes existentes en el municipio para evitar inundaciones y afectaciones a la ciudadania.	Eficiencia	Porcentual	Trimestral	El municipio cuenta con un total de 125 boca tormentas, puentes y alcantarillas datos Actualizados del año 2023	Cumplir at 100% del mantenimiento preventivo de atcanteritias, boca- tormentas y puentes	(Número de Boca Tormentas, Alcantantias y Puentes atendidos/Total de Boca Tormentas, Alcantarillas y Puentes exstentes)*100	100%	0-50%=rajp 51%-79% amarillo 80%- 100% verde	Ascendente	Reportes recibidos bitácora de avance y fotografías	Se cuenta con los insumos herram ent as personal necesario y las condiciones de clima son propicias.
ACTIVIDADI	A1C2	Limpieza de boca tormentas, alcantarillas y puentes	Forcentaje servicios de limpiaza de boca tomentas, alcentarillas y puenes atenidios.	Gestión	Se muestra el avance de atención y cumplimiento de los servicios de mantesimiento realizados en boca tormentas, alcantarillas y puentes, que fueron reportados por la población villabarense	Eficiencia	Porcentual	Mensual	13 servicios otongados en el 2023	Cumplir con et 100% de reportes de limpioza de boca tormentas, alcantar llas y puentes	(Número de servicios de limpieza atendidos/Número de reportes de limpieza solicitados)*100	100%	0-50%=rojo 51%-79% amaritto #0%- 100% verde	Ascendente	Reportes recibidos bitácora de avance y fotografías	Se cuenta con los insumos herramientas, personal necesario y las condiciones de clima son propicias.
COMPOMENTES	C3	Programa de mantenimiento y apoyos de áreas públicas realizado.	Percentaje de reportes atendidos	Gestión	Se muestra el porcentaje de atención, avance y cumplimento de los reportes recibidos en el área de mantenimiento, realizados por los usuarios y/a cludadanos de necesidades reparación de edificios publicos e infraestructura municipal.	Eficiencia	Porcentual	Trimestral	731 reportes atendidos en el 2023	lirindar apoyo y mantenimiento al 100% de las solletiudes para la conservación de edificios e infraestructura pública	(Número de servicios atendidos/Número de servicios solicitados)*100	100%	0-50%=roj3 51%-79% amanto 80% 100% verde	Ascendente	Reportes y fotografías	Se cuenta con los insumos necesarios y nos se presentan contratempos en la adquisición de materiales.
ACTIVIDAD1	A1C3	Mantenimiento de Infraestructura pública	Proceedaje de servicios de intrestructura publica atendidos	Gestión	Se muestra el porcent ae de avance y cumplimiento de atención a los reportes malizados por los usuamos y/o ciudadanos recibidos en el área por necesidad de reparación de infraestructura pública municipal.	Eticlencia	Porcentual	Mensual	430 reportes atendidos en el 2023	Atender el 100% de solicitudes para la reparación de infraestructura pública a cargo del municipio.	(No. de servicios de infraestructura atendidos/No. de servicios de infraestructura solicitados)*100	100%	0-50%=rojo 51%-73% amarillo #0%- 100% verde	Ascendente	Reportes y fotografías	Se cuenta con los insumos necesarios y no se presentan contratiempos en la adquisición de materiales.

Se muestra el porcentaje de avance y Brindar apoyo en el Conservación de Se cuenta con los cumplimiento de 100% de las (Número de servicios edificios públicos que 0-50%=rcjo insumos necesarios y Percentaie de servicios atención a los reportes olicitudes para la a edificios forman parte del 301 reportes **ACTIVIDAD2** A2C3 51%-79% no se presentan en edificios públicos realizados por los Porcentual Mensual atendidos/Número de conservación de 100% patrimonio del Ascendente Reportes y fotografias atendidos en el 2023 amantto 80% contratiempos en la atendidos usuarios recibidos en edificios públicos servicios a edificios Ayuntamiento de Villa 100% verde adquisición de et area por necesidad situados dentro del solicitados)*100 de Álvarez materiales. de reparación de Municipio. edificios públicos.

ELABORÓ

NOMBRE:ING. Carlos Alfonso Mier Zuniga

CARGO: Jefe de Mantenimiento y Conservación

PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE 2024

AUTORIZÓ

NOMBRE: ING. Carlos Alfonso Mier Zújilga

Cargo: Jefe de Mantenimiento y Conservación

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2024